

## NOTA SERWISOWA

Dział Wsparcia Technicznego firmy LPGTECH informuje o akcji serwisowej sterowników TECH ONE (wyprodukowanych przed 1 kwietnia 2016 roku).

Powodem przeprowadzenia akcji jest ujawniony w niedawnym czasie błąd oprogramowania w wersji poniżej 84, który przy skrajnie niekorzystnych warunkach może spowodować uszkodzenie termiczne stopni końcowych sterujących (specyficzne zanikanie sygnałów sterujących wtryskami oraz zasilań).

Usterka jest w 100% spowodowana błędnym działaniem wynikającym z programu sterującego. Po aktualizacji sterownika do firmware 84 bądź nowszego (dostępne w aplikacji GasSetting 2.0.4.62 oraz nowszych) problem nie występuje. Na stronie obecnie znajduje się firmware w wersji 85.

**Aktualizacja jest obowiązkowa, należy ją wykonać w trybie pilnym!**