

## NOTA TECHNICZNA NR 1/2020

**Dotyczy:** Aktualizacja procesu produkcyjnego dotykowego panelu kierowcy (przełącznik RGB)

W związku z optymalizacją działania przełącznika RGB podyktowaną niestabilnym działaniem Dział Techniczny LPGTECH zaleca naprawę poprzez wysłanie wadliwego przełącznika do serwisu LPGTECH w celu zmiany procesora.

Niestabilna praca przełącznika wynikała z wady produkcyjnej procesora i naprawa polega na zmianie procesora na wolny od wad.

Niestabilne działanie objawia się samoistną zmianą kolorów podczas jazdy.

Wolne od wad są przełączniki z partii produkcyjnej od stycznia 2020 roku.

W razie pytań prosimy o kontakt z Działem Wsparcia Technicznego

e-mail: [help@lpgtech.pl](mailto:help@lpgtech.pl)

tel.: +48 508 459 299

+48 502 447 473