

Dotyczy: Nieprawidłowego podłączania sygnału stacyjki

W sterownikach TECH, w szczególności TECH ONE, podłączenie przewodu stacyjki do cewki zapłonowej od strony sterowania cewki jest niewłaściwe i może powodować uszkodzenia układów elektronicznych, a tym samym utratę gwarancji na te podzespoły.

Jeżeli w serwisie LPGTECH, na podstawie diagnozy uszkodzeń, zostanie stwierdzone zastosowanie błędnego sposobu montażu, to roszczenia reklamacyjne nie będą uwzględnione.

Przypominamy, że prawidłowy sposób montażu zobrazowany jest na schematach dołączanych do każdego zestawu instalacyjnego. Dodatkowe wskazówki zawarte są w filmie "Montaż elektr. instalacji autogazu - TECH_v.02" w częściach poświęconych podłączaniu przewodów: stacyjki i do cewki zapłonowej.

W razie pytań prosimy o kontakt z **Działem Wsparcia Technicznego**

e-mail: help@lpgtech.pl

tel.: +48 85 734 13 58
mob.: +48 502 447 473
+48 502 447 470