

## NOTA TECHNICZNA NR 1/2019

**Dotyczy:** Aktualizacja oprogramowania dotykowego panelu kierowcy (centralka RGB)

W związku z optymalizacją firmware centralki RGB podyktowaną zmianami parametrów czułości czujnika dotykowego Dział Techniczny LPGTECH zaleca zmianę oprogramowania na najnowszą wersję oprogramowania (FW 1.12) dostępną w aplikacji LPGTECH Gas Setting od wersji 2.0.36.68. Aktualizacji podlegają również nowe, nieinstalowane, panele kierowcy po ich pierwszym podłączeniu do systemu gazowego.

W razie pytań prosimy o kontakt z Działem Wsparcia Technicznego.

e-mail: [help@lpgtech.pl](mailto:help@lpgtech.pl)

tel.: +48 508 459 299

+48 502 447 473